

TEC - CÂMARA DE ARQUITETURA E ENGENHARIAS (PÔSTER)

NOME: GIULIA SILVA MOREIRA

TÍTULO: ANÁLISE DO MOBILIÁRIO URBANO NO MUNICÍPIO DE UBÁ-MG

AUTORES: SANDRO FERREIRA DE SOUZA, GIULIA SILVA MOREIRA, GIULIA SILVA MOREIRA

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): FAPEMIG

PALAVRA CHAVE: MOBILIÁRIO URBANO; CORROSÃO X DESIGN; ACESSIBILIDADE

RESUMO

O mobiliário urbano é uma das formas atuais de organização social nas cidades e, apesar desta função de destaque, existem problemas relacionados a estes como a degradação e a falta de acessibilidade, que dificultam sua correta utilização. Desta forma, faz-se necessário realizar levantamento dos problemas existentes em tais mobiliários, a fim de criar base de informações que poderão nortear futuras soluções. O presente trabalho tem por objetivo apresentar resultados parciais da pesquisa, com foco na relação degradação x design com ênfase à corrosão sofrida pelos materiais metálicos componentes dos mobiliários e como o design pode interferir nestes produtos para minimizar ou sanar tais problemas. A pesquisa, de abordagem qualitativa, realizou-se por coleta de dados que foram registrados através de documentação fotográfica e seguiu as seguintes etapas: Definição da equipe; Definição do objeto de estudo (placas de trânsito e lixeiras, considerando amostragem de 100%) e local de estudo; Nivelamento teórico da equipe; Coleta dados através de observação direta; Análise de dados pelo confronto de problemas listados com a teoria, Leis e Normas ao final da coleta. Os resultados apontam para existência de avarias, principalmente a corrosão nos materiais metálicos, como as placas de trânsito. Tais resultados levam-nos a questionar a origem do problema, se é advindo da falta de resistência dos materiais aplicados, se é da falta de manutenção, se é por vandalismo, entre outras possíveis.